



Oreille(オレイユ)

チャイルド&ジュニアシート

車種適合表

2018年7月現在

● 目次 ●



取付け向きの確認	2
取付け可能な場所	2
座席への取付けに関する注意事項	3
取付けできない座席	3
シートベルトの注意事項	3
取付けに関するアドバイス	4
適合表のみかた	5

車種適合表

トヨタ	6
レクサス	11
ニッサン	12
ホンダ	15
三菱	18
マツダ	19
スバル	21
スズキ	23
ダイハツ	26
輸入車	28
車名（モデル名）50 音別索引	32

取付け向きの確認

- ・ お子様の体重に合わせ 3 種類の取付けで使用します。


チャイルドモード		ハイバックモード
●後向き取付け『Group 0+』 〈体 重 条 件〉・新生児～13kg以下 〈身長目安〉・～80cm	●前向き取付け『Group I』 〈体 重 条 件〉・9kg以上～18kg以下 〈身長目安〉・70cm～100cm	●前向き取付け『Group II』 〈体 重 条 件〉・15kg以上～25kg以下 〈身長目安〉・98cm～120cm
		
 〈後部座席〉	 〈後部座席〉	 〈後部座席〉



警告

- ・ 体重9kg以下のお子様を乗せる場合は後向きに取付けてください。前向きでは絶対に使用しないでください。
- ・ 後向き取付け時は角度調整マーク4段目に合わせてください。

取付け可能な場所



3点式シートベルト

助手席には取付けできません。



2点式シートベルト

座席への取付けに関する注意事項

- ・本装置は ECE 規則 No.16、または同等の基準で認可された 3 点式巻き取り装置付きシートベルトを装備した自動車にてご使用することができます。
- ・後部座席に人が乗る場合、乗車ドア側には緊急脱出口確保のため、設置しないでください。
- ・エアバッグが装着された座席への使用はしないでください。エアバッグの作動によって生命の危険または重大な傷害を受ける恐れがあります。サイドエアバッグの場合には使用できます。



車両のシート素材（特に本革など）によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けずに、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

取付けできない座席

- ・エアバッグが装着された座席への使用はしないでください。エアバッグの作動によって生命の危険または重大な傷害を受ける恐れがあります。サイドエアバッグの場合には使用できます。
- ・シートベルトの付いていない座席。
- ・2 点式シートベルトの座席。
- ・シートベルトが座席の中央から出ている座席。（チャイルドシートのベルト通し位置よりも、前方向にシートベルトが付いている座席。）
- ・車のヘッドレストとチャイルドシートの背もたれがぶつかる場合は車のヘッドレストを取りはずしてください。チャイルドシートが本来の機能を果たさず、思わぬ危険をまねく恐れがあります。
- ・助手席。
- ・進行方向に対して横向き、および後向きの座席。
- ・極端なバケットシート。座面の中央が深くくぼんでいる座席。
- ・パッシブシートベルトの座席。（車両の座席に座ってドアを閉めると、自動的に装着してくれる装備のこと。）
- ・座席の奥行きが 40cm 未満の座席。
- ・しっかりと固定できない場合、使用しないこと。
- ・ご不明な点は、当社お客様相談室までお問い合わせください。

シートベルトの注意事項

取付け可能な車両シートベルトの種類



- ・本装置は ECE 規則 No.16、または同等の基準で認可された 3 点式巻き取り装置付きシートベルトを装備した自動車にてご使用することができます。
- ・2 点式シートベルトでの設置はできません。


3 点式シートベルトとは

腰ベルトと肩ベルトの 3 点で体を保持するシートベルトのこと。



2 点式シートベルトとは

腰ベルトの左右 2 点で体を保持するシートベルトのこと。




	特徴	本製品設置注意点	設置可能
AELR (チャイルドシート固定機構付 ELR)	チャイルドシートを装着するための装置が備えられているシートベルト。	チャイルドシートをしっかりと装着し、シートベルトを全部引き出して ALR 機能に転換してください。	○
ALR (自動ロック式ベルト巻き取り装置付)	シートベルトを引き出している途中で手を止めるとロックされ、それ以上ベルトが引き出せないタイプ。	チャイルドシートを装着するために、装着に必要なベルト長さを一度に取り出し、チャイルドシートをシートベルト装着レバーでしっかりと装着してください。	△
ELR (緊急ロック式ベルト巻き取り装置付)	シートベルトをゆっくりと引き出すと出し入れできるが、急に引くとシートベルトがロックされ、引き出せなくなるタイプ。	チャイルドシートをシートベルト装着レバーでしっかりと装着してください。	○
その他のシートベルト	表にない全製品。	チャイルドシートを装着することができません。	×


※ ALR の場合、ハイバックモードでの使用はできません。

取付けに関するアドバイス

- 座席にチャイルドシートを乗せたときに、ヘッドレストやシートスライドの位置によっては上手く取付けられないことがあります。この場合、ヘッドレストを上げるあるいは取り外す、シートスライドを前後させるなどの微調整をすることで、問題が解決することがあります。



- 座席の背もたれにリクライニング機能が付いている場合、リクライニングを後ろに倒した状態で取付け、取付け後にリクライニングを起こしてください。強く締め付ける効果があります。



- チャイルドシートを後ろ向きに取付ける場合にシートベルトがやや短い時は、後向き用肩ベルトガイドに通す際にチャイルドシート本体を座席背もたれ側にやや起こして取付けてください。



- 適合表内に2点式シートベルトと記載されている車種（座席）でも、オプション品として3点式シートベルトが装備されていることがあります。

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
bB	C2#('05/12 ~ '16/8)	5ドアハッチバック	5	○	×8	×2	×2	-	-	-	-
C-HR	X10/X50('16/12 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
ist	P110/P115 ('07/7 ~ '16/5)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
MIRAI	JPD10('14/12 ~)	4ドアセダン	4	○	○	-	-	-	-	-	-
RAV4 J	A2#('00/5 ~ '05/11)	5ドアSUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
RAV4 L	A2#('00/5 ~ '05/11)	5ドアSUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
アイシス	M1#('04/9 ~ '17/12)	5ドアミニバン	7	×5	×5	×2	×2	×10	×5	-	-
アクア	NHP10('11/12 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
アリオン	T26#('07/6 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
アルファード/ ヴェルファイア	H30/H35('15/1 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×7	×7	×5	×5	×3	×3
	H30/H35('15/1 ~)	5ドアミニバン	7	×9	×9	-	-	×5	×5	×3	×3
	H20/H25 ('08/5 ~ '15/1)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○3	○	×3	×3
アルファード ハイブリッド/ ヴェルファイア ハイブリッド	H30('15/1 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×7	×7	×5	×5	×3	×3
	H30('15/1 ~)	5ドアミニバン	7	×9	×9	-	-	×5	×5	×3	×3
	ATH20('11/11 ~ '15/1)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○3	○	×3	×3
ヴァンガード	A33/A38 ('07/8 ~ '13/11)	5ドアSUV	5	○	○	×7	○3	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ウィッシュ	E2#('09/4 ~ '17/10)	5ドアミニバン	7	○	○	×4	×4	○	○	-	-
	E22('09/4 ~ '17/10)	5ドアミニバン	6	○	○	-	-	○	○	-	-
	E1#('03/1 ~ '09/4)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	○	-	-
ヴィッツ	P13#('10/12 ~)	5ドアハッチバック	5	○	×5	×3	×3	-	-	-	-
	P9#('05/2 ~ '10/12)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ヴォクシー/ノア	R80/R85('14/1 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×3	○	×4	○	×3	×3
	R80/R85('14/1 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×4	○	×3	×3
	R70/R75('07/6 ~ '14/1)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	×10	×5	×2	×2
	R70/R75('07/6 ~ '14/1)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×10	×5	×2	×2
	R60/R65('01/11 ~ '07/6)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
エスクァイア	R80/R85('14/10 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×3	○	×4	○	×3	×3
	R80/R85('14/10 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×4	○	×3	×3
エスティマ	R50/R55('06/1 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
	R50/R55('06/1 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	×2	×2
エスティマハイブリッド	AHR20('06/6 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×3	×3	○	○	×3	×3
	AHR20('06/6 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	×2	×2

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"-"にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
カムリ	VH70('17/7~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	AVV50('11/9~'17/7)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
カローラアクシオ	E16#('12/5~)	4ドアセダン	5	○3	○3	×5,6	×5,6	-	-	-	-
カローラ フィールダー	E16#('12/5~)	5ドアワゴン	5	○3	○3	×5,6	×5,6	-	-	-	-
クラウン	S21#('12/12~)	4ドアセダン	5	○	○	×5,6	×5,6	-	-	-	-
	S20#('08/2~'12/12)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
クラウン ハイブリッド	S210/S211('13/1~)	4ドアセダン	5	○	○	×5,6	×5,6	-	-	-	-
	GWS204('08/5~'13/1)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
クラウン マジェスタ	S214/S215('13/9~)	4ドアセダン	5	○	○	×5,6	×5,6	-	-	-	-
	S206/S207 ('09/3~'13/9)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
クルーガーL	U20/U25 ('03/8~'07/5)	5ドアSUV	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
クルーガーV	U20/U25 ('00/11~'05/11)	5ドアSUV	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
シエンタ	P170('15/7~)	5ドアハッチバック	7	○	○	×3	×3	×6	×6	-	-
	P170/P175('15/7~)	5ドアハッチバック	6	○	○	-	-	×6	×6	-	-
	P81/P85 ('03/9~'15/7)	5ドアハッチバック	7	○	○	×2	×2	○	○	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ												
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央		
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向	
スペイド	P14#('12/7~)	3+1 ドア ミニバン	5	○	○	× 5,6	× 5,6	-	-	-	-	
タンク	M900/M910('16/11~)	5 ドア ハッチバック	5	○ 3	× 5,9	○ 3	× 5,9	-	-	-	-	
パッソ	M700/M710('16/4~)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 3	× 3	-	-	-	-	
	C30/C35 ('10/2~'16/4)	5 ドア ハッチバック	5	○	× 6	× 2	× 2	-	-	-	-	
ハリアー	U60/U65('13/12~)	5 ドア SUV	5	○ 3	○ 3	× 7	× 7	-	-	-	-	
	U3#('03/2~'13/7)	5 ドア SUV	5	○	○	× 6	× 6	-	-	-	-	
ハリアー ハイブリッド	U65('14/1~)	5 ドア SUV	5	○ 3	○ 3	× 7	× 7	-	-	-	-	
	U38('05/3~'12/12)	5 ドア SUV	5	○	○	× 6	× 6	-	-	-	-	
ピクシスエポック	LA350/LA360('17/5~)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ピクシスジョイ	LA250/LA260('16/8~)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ピクシススペース	L575/L585 ('11/9~'17/1)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ピクシスメガ	LA700/LA710('15/7~)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
プリウス	W5#('15/12~)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 3	× 3	-	-	-	-	
	W30('09/5~'15/12)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 6	× 6	-	-	-	-	
	W20('03/9~'09/5)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 6	× 6	-	-	-	-	
プリウス PHV	W52('17/2~)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

トヨタ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
プリウスα	W40('11/5～)	5ドアハッチバック	7	○	○	×3	×3	○	○	-	-
	W41('11/5～)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-
ブレイド	E154/E156 ('06/12～'12/4)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
プレミオ	T26#('07/6～)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
プログレ	G1#('98/5～'07/5)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
ポルテ	P14#('12/7～)	3+1ドアミニバン	5	○	○	×5,6	×5,6	-	-	-	-
マークX	X13#('09/10～)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	X12#('04/11～'09/10)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×4	-	-	-	-
マークXジオ	A10/A15 ('07/9～'13/11)	5ドアワゴン	7	○	○	×6	×6	×6	×6	-	-
ラクティス	P120/P125 ('10/11～'16/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-
	P100/P105 ('05/10～'10/10)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ランドクルーザー プラド	J150/J151('09/9～)	5ドアSUV	7	○	○	×3	×3	×6	×6	-	-
ルーミー	M900/M910('16/11～)	5ドアハッチバック	5	○3	×5,9	○3	×5,9	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

レクサス											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
CT200h	ZWA10('11/1～)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
LS600h	USF4#/UVF4# ('06/9～'17/10)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
RX	L1#('09/1～'15/10)	5ドアSUV	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

ニッサン

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
NV 100 クリッパーリオ	R17('15/3 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×5	-	-	-	-	-	-
NV 350 キャラバンワゴン	E26('12/6 ~)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
Xトレイル	T31/T32('13/12 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×3	○	-	-	-	-
	T30('00/11 ~ '07/8)	5ドアSUV	5	○2	○	×2	×2	-	-	-	-
エルブランド	E52('10/8 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○2	○	×3	○
	E51('02/5 ~ '10/8)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
オッティ	H92('06/10 ~ '13/6)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
キューブ	Z12('08/11 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	Z11('02/10 ~ '08/11)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ジューク	F15('10/6 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-
シルフィ	B17('12/12 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
スカイライン	V37('14/2 ~)	4ドアセダン	5	×6	×6	×6	×6	-	-	-	-
	V36('06/11 ~ '14/4)	4ドアセダン	5	×6	○	×6	×6	-	-	-	-
セレナ	C27('16/8 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×3	×3	○	○	×3	×3
	C26('10/11 ~ '18/1)	5ドアミニバン	8	○	○	○3	○3	○	○	×3	×3
	C25('05/5 ~ '10/11)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	×5	×2	×2

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ニッサン											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ティアナ	L33('14/2~)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
ティーダ	C11('04/9~'12/8)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ティーダラティオ	C11('04/10~'12/10)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
デイズ	B21('13/6~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
デイズルークス	B21('14/2~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
デュアリス	J10('07/5~'14/3)	5ドアSUV	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
ノート	E12('12/9~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-
	E11('05/1~'12/9)	5ドアハッチバック	5	×6	×6	×2	×2	-	-	-	-
フーガ	Y51('09/11~)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
フーガハイブリッド	HY51('10/11~)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
ブルーバードシルフィ	G11('05/12~'12/12)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
プレサージュ	U31('03/7~'09/8)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	×5	×5	×2	×2
マーチ	K13('10/7~)	5ドアハッチバック	5	○	×6	×3	×6	-	-	-	-
ムラーノ	Z50('04/9~'08/9)	5ドアSUV	5	○	○	○2	○	-	-	-	-
モコ	G33('11/2~'16/5)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	G22('06/2~'11/2)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ニッサン

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ラフェスタ	EFWN/EAWN('11/6~)	5ドアミニバン	7	○	○	×5	○3	○	○	-	-
	B30('04/12~'12/12)	5ドアハッチバック	7	○	×4	×2	×2	○2	×4	-	-
リーフ	ZE1('17/10~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
ルークス	ML21('09/12~'13/3)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ホンダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
CR-V	RE3/RE4 ('06/10 ~ '11/12)	5ドアSUV	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-
N BOX	JF1/JF2 ('11/12 ~ '17/9)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
N BOX カスタム	JF1/JF2 ('11/12 ~ '17/9)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
N BOX プラス	JF1/JF2 ('12/7 ~ '17/8)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
N BOX プラスカスタム	JF1/JF2 ('12/7 ~ '17/8)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
N ONE	JG1/JG2('12/11 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
N WGN	JH1/JH2('13/11 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
N WGN カスタム	JH1/JH2('13/11 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
アコードツアラー	CW1/CW2 ('08/12 ~ '13/3)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
アコードワゴン	CM1 ~ 3 ('02/11 ~ '08/12)	5ドアワゴン	5	×5	○	×6	×6	-	-	-	-
ヴェゼル	RU1/RU2 RU3/RU4('13/12 ~)	5ドアSUV	5	○3	○3	×6	×6	-	-	-	-
エリシオン	RR1 ~ 4 ('04/5 ~ '12/5)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

ホンダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
オデッセイ	RC1('13/11 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×4	○	×4	○3
	RB1/RB2('03/10 ~ '08/10)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	×8	×5	-	-
オデッセイハイブリッド	RC4('16/2 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×4	○	×4	○3
シビック	FD1/FD2('05/9 ~ '12/6)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
シャトル	GK8 ~ 9/GP7 ~ 8('15/5 ~)	5ドアハッチバック	5	○3	○3	×6	×6	-	-	-	-
ステップワゴン	RP1 ~ RP3('15/4 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×6	×6	×6	×6
	RK1/RK2('09/10 ~ '15/4)	5ドアミニバン	8	○	○	×6	×6	○	○	×3	×3
ステップワゴンスパーダ	RP3/RP4('15/4 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×6	×6	×6	×6
	RK5/RK6('09/10 ~ '15/4)	5ドアミニバン	8	○	○	×6	×6	○	○	×3	×3
ストリーム	RN6 ~ 9('06/7 ~ '14/5)	5ドアミニバン	6	○	○	-	-	○	○	-	-
バモス	HM1/HM2('99/6 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
バモスホピオ	HM3/HM4('03/4 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ホンダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
フィット	GK3~6('13/9~)	5ドアハッチバック	5	○3	○3	×6	×6	-	-	-	-
	GE6~9('07/10~'13/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
フィットシャトル	GG7/GG8('11/6~'15/3)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
フィットシャトルハイブリッド	GP2('11/6~'15/3)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
フィットハイブリッド	GP5/GP6('13/9~)	5ドアハッチバック	5	○3	○3	×6	×6	-	-	-	-
	GP1/GP4('10/10~'13/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
フリード	GB3('08/5~'16/9)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
	GB3/GB4('08/5~'16/9)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	×2	×2
	GB5/GB6('16/9~)	5ドアミニバン	6	○	○	-	-	○	○	-	-
フリードスパイク	GB3/GB4('10/7~'16/9)	5ドアミニバン	5	○	○	×5	○	-	-	-	-
フリードスパイクハイブリッド	GP3('11/10~'16/9)	5ドアミニバン	5	○	○	×5	○	-	-	-	-
フリードハイブリッド	GB7/GB8('16/9~)	5ドアミニバン	6	○	○	-	-	○	○	-	-
ライフ	JC1/JC2('08/11~'14/4)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

三菱

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
eK カスタム	B11('13/6 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
eK スペース	B11('14/2 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
eK スペース カスタム	B11('14/2 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
eK スポーツ	H82('06/9 ~ '13/6)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
eK ワゴン	B11('13/6 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	H82('06/9 ~ '13/6)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
アウトランダー	CW4 ~ 6 ('05/10 ~ '12/10)	5ドアSUV	5	○	×5	×6	×6	-	-	-	-
アウトランダー PHEV	GG2('13/1 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
タウンボックス	DS17('15/3 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×5	-	-	-	-	-	-
デリカD:2	MB36/MB46('15/12 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	MB15('11/3 ~ '15/12)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
デリカD:5	CV#('07/1 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×5	×5	×2	×2
プラウディア	Y51('12/7 ~ '17/1)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

マツダ												
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央		
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向	
AZワゴン	MJ23('08/9~'12/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23('08/9~'12/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
CX-3	DK5#/DKE#('15/2~)	5ドアSUV	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-	
CX-5	KEE#/KE2#/KE5# ('12/2~'17/2)	5ドアSUV	5	○	○	×3	○3	-	-	-	-	
MPV	LY3('06/2~'16/3)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2	
アクセラ	BM5('13/11~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-	
	BLE#/BLFF/BL5F ('09/6~'13/11)	4ドアセダン	5	○	○	×4	×6	-	-	-	-	
アクセラスポーツ	BM#('13/11~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-	
	BLE#/BLFF/BL5F ('09/6~'13/10)	5ドアハッチバック	5	○	○	×4	×6	-	-	-	-	
アクセラ ハイブリッド	BYE('13/11~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-	
アテンザスポーツ	GHEF/GH5# ('08/1~'12/11)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-	
アテンザスポーツ ワゴン	GHEF/GH5# ('08/1~'12/11)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-	
	GYE/GY3 ('02/6~'08/1)	5ドアワゴン	5	○	○	×3	○	-	-	-	-	

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

マツダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
アテンザセダン	GJ#('12/11 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
アテンザワゴン	GJ#('12/11 ~)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
キャロル	HB36('15/1 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×6	-	-	-	-	-	-
スクラムワゴン	DG17('15/3 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×5	-	-	-	-	-	-
デミオ	DJ3 / DJ5('14/9 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	DE3#/DE5F/DEJF('07/7 ~ '14/9)	5ドアハッチバック	5	○	×6	×3	×6	-	-	-	-
ビアンテ	CCE#/CCF#('08/7 ~ '18/3)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
フレア	MJ55('17/3 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MJ34/MJ44('12/10 ~ '17/3)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
フレアクロスオーバー	MS31/MS41('14/1 ~)	5ドアSUV	4	○	○	-	-	-	-	-	-
フレアワゴン	MM32/MM42('13/4 ~ '17/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
フレアワゴンカスタムスタイル	MM32/MM42('13/7 ~ '17/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
プレマシー	CWE#/CWFF('10/7 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	×5	○3	○	○	-	-
ベリーサ	DC5('04/6 ~ '15/10)	5ドアハッチバック	5	○	×6	×2	×2	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

スバル											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
WRX S4	VAG('14/8~)	4ドアセダン	5	×5,6	×5,6	×3,6	×3,6	-	-	-	-
WRX STI	VAB('14/8~)	4ドアセダン	5	×5,6	×5,6	×3,6	×3,6	-	-	-	-
アウトバック	BS9('14/10~)	5ドアSUV	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
インプレッサ	GH#/GR#('07/6~'14/8)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
インプレッサ XV	GT3/GT7('17/5~)	5ドアSUV	5	○	○	×3,6	×3,6	-	-	-	-
インプレッサ スポーツ	GT#('16/10~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3,6	×3,6	-	-	-	-
エクシーガ	YA#('08/6~'15/3)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	○	-	-
エクシーガ クロスオーバー7	YAM('15/4~)	5ドアSUV	7	○	○	×3	○3	○	○	-	-
シフォン	LA600/LA610('16/12~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ジャスティ	M900/M910('16/11~)	5ドアハッチバック	5	○3	×5,9	○3	×5,9	-	-	-	-
ステラ	LA150/LA160('14/12~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	LA100/LA110('11/5~'14/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ディアスワゴン	S321/S331('09/9~)	5ドアハッチバック	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
トレジア	P120/P125('10/11~'16/3)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-
フォレスター	SJ#('12/11~)	5ドアSUV	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
ミツビシ
マツダ
スバル
スズキ
ダイハツ
輸入車

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○ 1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○ 2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○ 3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
× 1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
× 2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
× 3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
× 4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
× 5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
× 6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
× 7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
× 8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
× 9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
× 10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"-"にて記しております。

スバル

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
プレオプラス	LA350/LA360('17/5~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	LA300/LA310('12/12~'17/5)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
レガシィ ツーリングワゴン	BR#('09/5~'14/10)	5ドアワゴン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
レヴォーグ	VM#('14/6~)	5ドアワゴン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

スズキ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
MRワゴン	MF33('11/1 ~ '16/3)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MF22('06/1 ~ '11/1)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
アルト	HA36('14/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×6	-	-	-	-	-	-
アルトターボRS	HA36('15/3 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
アルトラパン	HE33('15/6 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	HE22('08/11 ~ '15/6)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	HE21('02/1 ~ '08/11)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
アルトワークス	HA36('15/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
イグニス	FF21('16/2 ~)	5ドアハッチバック	5	○3	○3	×3	×3	-	-	-	-
エブリイ	DA17('15/2 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×5	-	-	-	-	-	-
エブリイワゴン	DA17('15/2 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×5	-	-	-	-	-	-
スイフト	ZC#3/ZD#3('17/1 ~)	5ドアハッチバック	5	○	×6	×3	×3	-	-	-	-
	C72/D72('10/9 ~ '17/1)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	ZC#/ZD#('04/11 ~ '10/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
スイフトスポーツ	C33('17/9 ~)	5ドアハッチバック	5	○	×6	×3	×3	-	-	-	-
	C32('11/12 ~ '16/12)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

トヨタ

レクサス

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

スズキ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
スペーシア	MK32/MK42 ('13/3 ~ '17/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
スペーシア カスタム	MK32/MK42 ('13/6 ~ '17/10)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
スペーシア カスタムZ	MK42 ('16/12 ~ '17/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ソリオ	MA26/MA36/ MA46('15/8 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	MA15('11/1 ~ '15/8)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
ソリオ バンディット	MA36/MA46('15/8 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	MA15('12/6 ~ '15/8)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
ハスラー	MR31/MR41('14/1 ~)	5ドアSUV	4	○	○	-	-	-	-	-	-
パレット	MK21('08/1 ~ '13/2)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
パレットSW	MK21('09/9 ~ '13/2)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ランディ	C27('16/12 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×3	×3	○	○	×3	×3
	C26('10/12 ~ '16/8)	5ドアミニバン	8	○	○	○3	○3	○	○	×3	×3
	C25('07/1 ~ '10/12)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	×5	×2	×2

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

スズキ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ワゴン R	MH35/MH55('17/2~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MH34/MH44('12/9~'17/2)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MH23('08/9~'12/9)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ワゴン R スティングレー	MH35/MH55('17/2~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MH34/MH44('12/9~'17/2)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MH23('08/9~'12/9)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

トヨタ

レクサス

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

ダイハツ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
アトレーワゴン	S32#/S33#('05/5 ~)	5ドアハッチバック	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
	S220/S230('99/6 ~ '05/5)	5ドアハッチバック	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
アルティス	AVV50('12/5 ~ '17/7)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
ウェイク	LA700/LA710('14/11 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
キャスト	LA250/LA260('15/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
タント	LA600/LA610('13/10 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	L375/L385('07/12 ~ '13/10)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	L350/L360('03/11 ~ '07/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
トール	M900/M910('16/11 ~)	5ドアハッチバック	5	○3	×5,9	○3	×5,9	-	-	-	-
ブーン	M700/M710('16/4 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
ミライース	LA350/LA360('17/5 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	LA300/LA310('11/9 ~ '17/5)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ミラジーノ	L700/L710('99/3 ~ '04/11)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ダイハツ												
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央		
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向	
ムーヴ	LA150/LA160('14/12~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
	LA100/LA110('10/12~'14/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ムーヴキャンバス	LA800/LA810('16/9~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ムーヴコンテ	L575/L585('08/8~'17/3)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
メビウス	W41('13/4~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-	

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

ALFA ROMEO

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ジュリエッタ	9401#('12/2~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	○	-	-	-	-

AUDI

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
A1 スポーツバック	8XC#('12/6~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
A3 スポーツバック	8PC#('03/9~'13/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	○3	-	-	-	-
A4	8KC#('08/3~'16/3)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-

BMW

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
1シリーズ	1R15/1A16('11/9~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×5	-	-	-	-
	U#('04/10~'12/8)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
320d ツーリング	3D20('12/1~)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
320i ツーリング	VR20('05/4~'14/2)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
530i M スポーツ	NU30('03/8~'12/9)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

BMW											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ミニ	XS12('16/3~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
	ML16('07/2~'15/5)	3ドアワゴン	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	SU16('07/2~'15/5)	3ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

FIAT											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
500	31212('08/3~)	3ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

FORD											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
エスケープ	FAL3/FAAJ ('06/6~'13/9)	5ドアSUV	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

MERCEDES BENZ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
A180	176042('12/11～)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×8	-	-	-	-
B180	246242('12/4～)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×8	-	-	-	-
C200	204048 ('07/6～'15/4)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
Cクラスステーションワゴン	2042#('08/4～'14/10)	5ドアワゴン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-

PEUGEOT

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
307	T5#('01/10～'08/11)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-

VOLKSWAGEN

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ゴルフ	AUC#('13/4～)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×5	-	-	-	-
ゴルフヴァリアント	AUCJZ('14/1～)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	×5	-	-	-	-
ザ・ビートル	16C#('12/4～)	3ドアハッチバック	4	×6	×6	-	-	-	-	-	-
パサートヴァリアント	3CCAX('11/5～'15/7)	5ドアワゴン	5	○	○	×6	○3	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

取付け確認リスト

○	取付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席にキズがつく恐れがありますので、そのまま取付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

VOLKSWAGEN											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ポロ	6RC#('09/10 ~ '18/3)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
	9NBTS('02/5 ~ '09/10)	5ドアハッチバック	5	○	○	×10	×5	-	-	-	-
	9NBKY('02/5 ~ '09/10)	5ドアハッチバック	5	○	○	×4	×4	-	-	-	-

VOLVO											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
V70	SB5244W ('00/4 ~ '08/3)	5ドアワゴン	5	×5	○	○3	○	-	-	-	-

元号	H2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18

車名（モデル名）50音別索引

英数字	ア行	カ行	ナ行
307.....30	アイシス.....6	オデッセイ.....16	デイズ.....13
500.....29	アウトバック.....21	オデッセイ ハイブリッド.....16	デイズルークス.....13
1シリーズ.....28	アウトランダー.....18	カ行	デミオ.....20
320d ツーリング.....28	アウトランダー PHEV.....18	カムリ.....8	デュアリス.....13
320i ツーリング.....28	アクア.....6	カロラアクシオ.....8	デリカD：2.....18
530i Mスポーツ.....28	アクセラ.....19	カロラフィールダー.....8	デリカD：5.....18
A1 スポーツバック.....28	アクセラスポーツ.....19	キャスト.....26	トール.....26
A180.....30	アクセラ ハイブリッド.....19	キャロル.....20	トレジア.....21
A3 スポーツバック.....28	アコードツアラー.....15	キューブ.....12	ハ行
A4.....28	アコードワゴン.....15	クラウン.....8	ノート.....13
AZ ワゴン.....19	アコードワゴン.....15	クラウンハイブリッド.....8	ハ行
AZ ワゴン カスタムスタイル.....19	アテンザスポーツ.....19	クラウンマジェスタ.....8	パサートヴァリアント...30
B180.....30	アテンザスポーツ ワゴン.....19	クルーガーL.....8	ハスラー.....24
bB.....6	アテンザセダン.....20	クルーガーV.....8	パッソ.....9
C200.....30	アテンザワゴン.....20	ゴルフ.....30	バモス.....16
C-HR.....6	アトレーワゴン.....26	ゴルフヴァリアント.....30	バモスホピオ.....16
CR-V.....15	アリオオン.....6	サ行	ハリアー.....9
CT200h.....11	アルティス.....26	ザ・ビートル.....30	ハリアーハイブリッド...9
CX-3.....19	アルト.....23	シエンタ.....8	パレット.....24
CX-5.....19	アルトターボRS.....23	シビック.....16	パレットSW.....24
C クラスステーション ワゴン.....30	アルトラパン.....23	シフォン.....21	ピアンテ.....20
ek カスタム.....18	アルトワークス.....23	ジャスティ.....21	ピクシスエポック.....9
ek スペース.....18	アルファード ハイブリッド/ ヴェルファイア ハイブリッド.....6	シャトル.....16	ピクシスジョイ.....9
ek スペース カスタム.....18	アルファード/ ヴェルファイア.....6	ジューク.....12	ピクシススペース.....9
ek スポーツ.....18	イグニス.....23	ジュリエッタ.....28	ピクシスメガ.....9
eK ワゴン.....18	インプレッサ.....21	シルフィ.....12	フィット.....17
ist.....6	インプレッサXV.....21	スイフト.....23	フィットシャトル.....17
LS600h.....11	インプレッサスポーツ...21	スイフトスポーツ.....23	フィットシャトル ハイブリッド.....17
MIRAI.....6	ヴァンガード.....6	スカイライン.....12	フィットハイブリッド...17
MPV.....19	ウィッシュ.....7	スクラムワゴン.....20	フーガ.....13
MR ワゴン.....23	ヴィッツ.....7	ステップワゴン.....16	フーガハイブリッド...13
N BOX.....15	ヴェイク.....26	ステップワゴン スパダ.....16	ブーン.....26
N BOX カスタム.....15	ヴェゼル.....15	ステラ.....21	フォレスター.....21
N BOX プラス.....15	ヴォクシー/ノア.....7	ストリーム.....16	プラウディア.....18
N BOX プラスカスタム...15	エクシーガ.....21	スベイド.....9	フリード.....17
N ONE.....15	エクシーガ クロスオーバー7.....21	スぺーシア.....24	フリードスパイク.....17
N WGN.....15	エスクァイア.....7	スぺーシアカスタム...24	フリードスパイク ハイブリッド.....17
N WGN カスタム.....15	エスケープ.....29	スぺーシア カスタムZ.....24	フリードハイブリッド...17
NV 100 クリッパーリオ.....12	エスティマ.....7	セレナ.....12	プリウス.....9
NV 350 キャラバンワゴン.....12	エスティマ ハイブリッド.....7	ソリオ.....24	プリウスPHV.....9
RAV4 J.....6	エブリイ.....23	ソリオバンディット...24	プリウスα.....10
RAV4 L.....6	エブリイワゴン.....23	タ行	ブルーバードシルフィ...13
RX.....11	エリシオン.....15	タウンボックス.....18	フレア.....20
V70.....31	エルグランド.....12	タンク.....9	フレアクロスオーバー...20
WRX S4.....21	オットー.....12	タント.....26	フレアワゴン.....20
WRX STI.....21		ディアスワゴン.....21	フレアワゴン カスタムスタイル.....20
X トレイル.....12		ティアナ.....13	ブレイド.....10
		ティーダ.....13	プレオプラス.....22
		ティーダラティオ.....13	プレサージュ.....13

ブレマシー	20
プレミオ.....	10
プログレ.....	10
ベリーサ.....	20
ポルテ.....	10
ボロ.....	31

マ行

マーク X.....	10
マーク Xジオ.....	10
マーチ.....	13
ミニ.....	29
ミライース	26
ミラジーノ	26
ムーヴ.....	27
ムーヴキャンパス.....	27
ムーヴコンテ	27
ムラーノ.....	13
メビウス.....	27
モコ.....	13

ラ行

ライフ.....	17
ラクティス	10
ラフェスタ	14
ランディ.....	24
ランドクルーザー プラド.....	10
リーフ.....	14
ルークス.....	14
ルーミー.....	10
レヴォーグ	22
レガシィ ツーリングワゴン.....	22

ワ行

ワゴン R.....	25
ワゴン R ステイングレー	25



■製品の各種お問い合わせ先

ピジョン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-741-887 受付時間 9時～17時（土・日・祝日を除く）

〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4

※本製品は品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。